


## INSTRUKCIJA

Paviršinio montavimo dėžutės (PMD) skirtos „Alfa“ serijos įleistinių gaminių (jungiklių, kištukinių lizdų ir pan.) panaudojimo paviršiniam montavimui.

1. Paviršinio montavimo dėžutė PMD-001 skirta vienviečių paviršinių gaminių montavimui, naudojant įleistinius gaminius.
2. Dėžutės PMD-002, PMD-003, PMD-004 skirtos paviršinių daugiaviečių dėžučių-blokų surinkimui.  
Dėžutė PMD-002 prijungiama sujungimo elementų pagalba bloko kairėje pusėje - **K**  
Dėžutė PMD-003- tarpinė, prijungiama sujungimo elementų pagalba bloko centre - **T**  
Dėžutė PMD-004 prijungiama sujungimo elementų pagalba bloko dešinėje pusėje - **D**.
3. Norėdami gauti paviršinio montavimo 2-jų vietų komplektą, turite surinkti dėžučių kombinaciją: **K + D**
4. Norėdami gauti paviršinio montavimo 3-jų vietų komplektą, turite surinkti dėžučių kombinaciją: **K + T + D**
5. Norėdami gauti paviršinio montavimo 4-jų vietų komplektą, turite surinkti dėžučių kombinaciją: **K + T + T + D**
6. Norėdami gauti paviršinio montavimo 5-jų vietų komplektą, turite surinkti dėžučių kombinaciją: **K + T + T + T + D**




Dėkojame Jums kad įsigijote mūsų gaminius ir tikimės, kad jie Jums tarnaus ilgai ir nekels rūpesčių!

Virsapmetuma montážas kárbu montážas un lietošanas

## INSTRUKCIJA

Virsapmetuma montážas kárbas (VMK) paredzētas „Alfa“ sērijas ielaizamo izstrādājumu (slēdžu, kontaktligzdu u.tml.) virsapmetuma montážai.

1. Virsapmetuma montážas kárba VMK-001 paredzēta vienvietīgo virsapmetuma izstrādājumu montážai, izmantojot ielaizamos izstrādājumus.
2. Kárbas VMK-002, VMK-003, VMK-004 paredzētas daudzvietīgo virsapmetuma kárbu-bloku montážai.  
Kárba VMK-002 pieslēdzama ar savienojuma elementu palīdzību bloka kreisajā pusē - **K**  
Kárba VMK-003 - starpkárba, pieslēdzama ar savienojuma elementu palīdzību bloka centrā - **S**  
Kárba VMK-004 pieslēdzama ar savienojuma elementu palīdzību bloka labajā pusē - **L**.
3. Lai iegūtu virsapmetuma montážas 2 vietu komplektu, jāizveido kárbu kombinācija: **K + L**
4. Lai iegūtu virsapmetuma montážas 3 vietu komplektu, jāizveido kárbu kombinācija: **K + S + L**
5. Lai iegūtu virsapmetuma montážas 4 vietu komplektu, jāizveido kárbu kombinācija: **K + S + S + L**
6. Lai iegūtu virsapmetuma montážas 5 vietu komplektu, jāizveido kárbu kombinācija: **K + S + S + S + L**



Paldies, ka esat iegādājušies mūsu izstrādājumus, un ceram, ka tie Jums kalpos ilgi un bez rūpēm!

Pealtemonteritavad karbid (PMD) on ette nähtud kasutamiseks Alfa seeria sisendtoodete (lülitid, pistikupesad jms) peal.

1. Pealtemonteritav karp PMD-001 on ette nähtud ühekohaliste pealiskarpide monteerimiseks sisendseadetele.

2. Karbid PMD-002, PMD-003, PMD-004 on ette nähtud mitmekohaliste pealiskarpplokkide monteerimiseks.

Karp PMD-002 ühendatakse liitmiselemendi abil ploki vasakule servale - **K**

Karp PMD-003 on vahekarb, mis ühendatakse liitmiselemendi abil ploki keskele - **T**


Karp PMD-004 ühendatakse liitmiselemendi abil ploki paremale servale - **D**.

3. Soovides pealtemonteritava 2. järgu komplekti, tuleb monteerida karpide kominatsioon: **K + D**

4. Soovides pealtemonteritava 3. järgu komplekti, tuleb monteerida karpide kominatsioon: **K + T + D**

5. Soovides pealtemonteritava 4. järgu komplekti, tuleb monteerida karpide kominatsioon: **K + T + T + D**

6. Soovides Pealtemonteritava 5. järgu komplekti, tuleb monteerida karpide kominatsioon: **K + T + T + T + D**



**Paldies, ka esat iegādājušies mūsu izstrādājumus, un ceram, ka tie Jums kalpos ilgi un bez rūpēm!**

## **ИНСТРУКЦИЯ** сборки и использования коробок поверхностного монтажа

Коробки поверхностного монтажа (КПМ) предназначены для поверхностного монтажа врезных изделий (выключателей, штепсельных гнезд и др.) серии «Альфа».

1. Коробка поверхностного монтажа КПМ-001 предназначена для монтажа одноместных поверхностных изделий при использовании врезных изделий.

2. Коробки КПМ-002, КПМ-003, КПМ-004 предназначены для сборки многоместных поверхностных коробок-блоков.

Коробка КПМ-002 подключается при помощи соединительных элементов с левой стороны блока - **K**

Коробка КПМ-003 – промежуточная, подключается при помощи соединительных элементов в центре блока - **T**


Коробка КПМ-004 подключается при помощи соединительных элементов с правой стороны блока - **D**

3. Для оборудования 2-местного комплекта поверхностного монтажа, необходимо собрать следующую комбинацию коробок: **K + D**

4. Для оборудования 3-местного комплекта поверхностного монтажа, необходимо собрать следующую комбинацию коробок: **K + T + D**

5. Для оборудования 4-местного комплекта поверхностного монтажа, необходимо собрать следующую комбинацию коробок: **K + T + T + D**

6. Для оборудования 5-местного комплекта поверхностного монтажа, необходимо собрать следующую комбинацию коробок: **K + T + T + T + D**



**Благодарим за приобретение наших изделий, и надеемся, что они прослужат долго и не причинят хлопот!**